# TERMÓMETROS INDUSTRIALES

Termómetro lechero funda alambre plastificado 0 a 130ºC.
Recambio termómetro lechero 0 a 130ºC.
Termómetro lechero funda plàstico 0 a 110ºC.